

CS15 - Obecné expozice (uzavřených systémech)	průmyslové použití	PROC1 - Použití při uzavřeném výrobním procesu, expozice nepravděpodobná		OC27 - Vyhnete se provádění činnosti zahrnující expozici na více než 1 hodinu.		E47 - Pracujte s látkou v uzavřeném systému.	PPE15 - Používejte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0.00	0.00	0.00
CS56 - s odběrem vzorků		PROC2 - Použití při uzavřeném nepřetržitým výrobním postupu s příležitostnou kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)		G6 - Pokrývá frekvence až: denní, týdenní, měsíční, roční užití		E47 - Pracujte s látkou v uzavřeném systému.		0.56	0.01	0.57
CS137 - Vzorkování výrobku		PROC3 - Použití při uzavřeném sériovém výrobním postupu (syntéza nebo formulace)				E66 - Zajistěte převoz materiálu v uzavřených kontejnerech nebo za přítomnosti podtlakového větrání.		0.99	0.00	0.99
CS37 - Použití v uzavřených dávkových procesoch						E47 - Pracujte s látkou v uzavřeném systému.				
CS16 - Obecné expozice(otevřené systémy)	průmyslové použití	PROC4 - Použití při sériovém a jiném procesu (syntéza) s možností expozice		OC27 - Vyhnete se provádění činnosti zahrnující expozici na více než 1 hodinu.		E11 - Poskytněte standard obecného větrání (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu).(30%)	PPE15 - Používejte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0.79	0.04	0.83
CS55 - Dávkový proces						E66 - Zajistěte převoz materiálu v uzavřených kontejnerech nebo za přítomnosti podtlakového větrání.				
CS56 - s odběrem vzorků										
CS137 - Vzorkování výrobku										
CS136 - Dávkové procesy za zvýšených teplot	průmyslové použití	PROC3 - Použití při uzavřeném sériovém výrobním postupu (syntéza nebo formulace)		OC27 - Vyhnete se provádění činnosti zahrnující expozici na více než 1 hodinu.		E47 - Pracujte s látkou v uzavřeném systému.	PPE15 - Používejte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0,99	0,00	0,99
						E11 - Poskytněte standard obecného větrání (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu).(30%)				
						E66 - Zajistěte převoz materiálu v uzavřených kontejnerech nebo za přítomnosti podtlakového větrání.				
CS2 - Proces vzokování	průmyslové použití	PROC3 - Použití při uzavřeném sériovém výrobním postupu (syntéza nebo formulace)		OC27 - Vyhnete se provádění činnosti zahrnující expozici na více než 1 hodinu.		E47 - Pracujte s látkou v uzavřeném systému.	PPE15 - Používejte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0,99	0,00	0,99
						E11 - Poskytněte standard obecného větrání (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu).(30%)				
						E42 - Vyhnete se vzorkování ponořením.				
CS36 - Laboratorní činnosti	průmyslové použití	PROC15 - Použití laboratorního činidla	OC8 - Vnitřní	OC27 - Vyhnete se provádění činnosti zahrnující expozici na více než 1 hodinu.		E118 - Nejsou identifikované žádná zvláštní opatření.	PPE15 - Používejte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0.56	0.00	0.57
						E83 - Manipulovat v digestoři nebo za přítomnosti podtlakového větrání.				
CS14 - Hromadné převozy	průmyslové použití	PROC8b - Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních		OC27 - Vyhnete se provádění činnosti zahrnující expozici na více než 1 hodinu.		C&H13 - Rozlité části ihned vyčistit.	PPE15 - Používejte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0.08	0.04	0.12
						E39 - Vyčistěte transportní linky před jejich oddělením.	ENVT4 - Zabezpečit vypuštění do kanalizace v uzavřené systéme až do sneškodnení nebo následné recyklaci.			
						E66 - Zajistěte převoz materiálu v uzavřených kontejnerech nebo za přítomnosti podtlakového větrání.				
CS30 - Míchání (otevřené systémy)	průmyslové použití	PROC5 - Míchání nebo směšování při sériových výrobních postupech při formulaci přípravků a předmětů (více stádií a/nebo významný kontakt)	OC8 - Vnitřní	G2 - Pokrývá denní expozici až 8 hodin (pokud není uvedeno jinak).		E40 - Poskytněte standard řízeného větrání (10 až 15 výměn vzduchu za hodinu).(70%)	PPE15 - Používejte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0.85	0.08	0.92
CS138 - S potenciálem pro aerosoly										
CS34 - Manuální	průmyslové použití	PROC8a - Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních.		OC27 - Vyhnete se provádění činnosti zahrnující expozici na více než 1 hodinu.		E40 - Poskytněte standard řízeného větrání (10 až 15 výměn vzduchu za hodinu).(70%)	PPE15 - Používejte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0.85	0.08	0.92
CS22 - Transfer z / nalévání z kontejnerů										
CS8 - Dávkové prevozy	průmyslové použití	PROC8b - Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních	OC8 - Vnitřní	OC27 - Vyhnete se provádění činnosti zahrnující expozici na více než 1 hodinu.		E40 - Poskytněte standard řízeného větrání (10 až 15 výměn vzduchu za hodinu).(70%)	PPE15 - Používejte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0.85	0.04	0.88
							C&H16 - Vyvarujte se rozlití při výběru čerpadla.			

CS100 - Výroba nebo příprava předmětů tabletováním, kompresi, protlačování nebo peletizace	průmyslové použití	PROC14 - Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresi, vytlačování, peletizací	OC8 - Vnitřní	G2 - Pokrývá denní expozici až 8 hodin (pokud není uvedeno jinak).		E40 - Poskytněte standard řízeného větrání (10 až 15 výměn vzduchu za hodinu).(70%)	PPE15 - Použijte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0,85	0,02	0,87
CS6 - Plnění do malých obalů	průmyslové použití	PROC9 - Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)		G2 - Pokrývá denní expozici až 8 hodin (pokud není uvedeno jinak).		E40 - Poskytněte standard řízeného větrání (10 až 15 výměn vzduchu za hodinu).(70%) E52 - Přenos prostřednictvím uzavřených linek. C&H13 - Rozlité části ihned vyčistit.	PPE15 - Použijte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0,85	0,04	0,88
CS39 - Čištění a údržba zařízení	průmyslové použití	PROC8a - Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nesespecializovaných zařízeních.	OC8 - Vnitřní	OC28 - Vyhnete se provádění činností zahrnujících expozici po dobu delší než 4 hodiny.		E55 - Před otevřením nebo údržbou systém odtěct a vyprázdnit.	PPE15 - Použijte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%) ENVT4 - Zabezpečit vypuštění do kanalizace v uzavřené systéme až do sneškodnení nebo následné recyklaci.	0,28	0,01	0,29
CS67 - skladování CS137 - Vzorkování výrobku	průmyslové použití	PROC2 - Použití při uzavřeném nepřetržitým výrobním postupu s příležitostnou kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)		OC26 - Vyhnete se provádění činností zahrnujících expozici po dobu delší než 15 minut.		E42 - Vyhnete se vzorkování ponořením. E47 - Pracujte s látkou v uzavřeném systému.	PPE15 - Použijte vhodné ochranné rukavice testované podle EN 374.(80%)	0,56	0,01	0,57

Další osvědčené postupy poradenství nad rámec REACH CSA:

4. Pokyny pro DU - zhodnotit, zda pracuje v mezích stanovených ES

Zádné

Tento expoziční scénář nemusí být vyčerpávající. V případě dalších informací kontaktujte dodavatele.